



## DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL

ÀMBIT	LLOC DE TREBALL	JORNADA	DATA VALIDACIÓ TASQUES
Manteniment	Encarregat/ada de Manteniment	35h	Novembre de 2008

## IDENTIFICACIÓ DEL TREBALLADOR/A ASSIGNAT AL LLOC DE TREBALL

Codi	Nom i Cognoms	Campus
012656	JUAN DE DIOS ROMAN BRUNO	Nord

## DESCRIPCIÓ DE LES TASQUES QUE ES REALITZEN

Diàries / Setmanals / Quinzenals	Mensuals / Bimensuals / Trimestrals	Semestrals / Anuals / Esporàdiques
Revisió i anàlisi d'incidències/ordres de treball	Localització d'averies elèctriques	Revisió, muntatge i desmuntatge de bombes en pous i arquetes
Planificació i assignació de tasques segons les incidències/ordres de treball	Revisions planificades d'instal·lacions i equipaments: estacions transformadores	Neteja, canvi i manteniment de filtres, dipòsits, etc. de calefacció central
Seguiment, supervisió i revisió d'actuacions	Reparació i/o substitució de canonades	Verificació de les xarxes elèctriques (analitzador de xarxes)
Gestió i control dels estocs de materials	Petites reparacions en les instal·lacions	Rearme de proteccions i/o comprovació en estacions transformadores
Realització de visites de supervisió i coordinació d'obra nova	Reparació de portalons, portes automàtiques, barrera parking	Reparació de fuites de gas
		Instal·lació i/o reparació de mitjans d'extinció
		Reparació i/o substitució d'enllumenat exterior (focus, fanals...)
		Reparació d'equipament metàl·lic

## DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL

Equips de treball	Productes químics	Equips de protecció individual
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Analitzador de xarxes</li> <li>▪ Eines manuals</li> <li>▪ Equips de mesura i comprovació</li> <li>▪ Escales manuals</li> <li>▪ Esmeriladora</li> <li>▪ Grua elevadora</li> <li>▪ Màquines portàtils elèctriques</li> <li>▪ Ordinador i/o altres equips d'oficina</li> <li>▪ Radial portàtil elèctrica</li> <li>▪ Roscadora</li> <li>▪ Soldadura elèctrica</li> <li>▪ Soplet de gas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Coles</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ UPC001 - Guants de protecció</li> <li>▪ UPC002 - Guants de protecció</li> <li>▪ UPC004 - Guants de protecció</li> <li>▪ UPC008 - Guants de protecció</li> <li>▪ UPC011 - Guants de protecció</li> <li>▪ UPC101 - Ulleres de protecció de muntura integral (cubrelleres); Utilitzar en cas de fer servir ulleres graduades</li> <li>▪ UPC102 - Ulleres de protecció de muntura universal</li> <li>▪ UPC103 - Pantalla facial</li> <li>▪ UPC104 - Pantalla facial</li> <li>▪ UPC202 - Mascareta de protecció respiratòria</li> <li>▪ UPC204 - Mascareta de protecció respiratòria per fums de soldadura</li> <li>▪ UPC301 - Taps amb arc de subjecció</li> <li>▪ UPC401 - Casc de protecció</li> <li>▪ UPC504 - Roba de protecció (mandil)</li> <li>▪ UPC505 - Roba de protecció (polaines)</li> <li>▪ UPC601 - Calçat de seguretat</li> <li>▪ UPC701 - Arnès anticaigudes</li> </ul>

Procediments operatius a aplicar	Formació en prevenció de riscos laborals
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ NSH 101 - EPI: Equips de protecció individual</li> <li>▪ NSH 102 - EPI: Casc de seguretat</li> <li>▪ NSH 103 - EPI: Guants de protecció</li> <li>▪ NSH 104 - EPI: Calçat professional</li> <li>▪ NSH 105 - EPI: Protectors oculars i facials</li> <li>▪ NSH 106 - EPI: Protectors respiratoris</li> <li>▪ NSH 107 - EPI: Protectors auditius</li> <li>▪ NSH 109 - EPI: Protecció contra caigudes</li> <li>▪ NSH 203 - Escales manuals</li> <li>▪ NSH 216 - Soldadura oxiacetilènica</li> <li>▪ NSH 217 - Soldadura elèctrica</li> <li>▪ NSH 308 - Intervenció en cas de vessament de productes químics líquids</li> <li>▪ NSH 501 - Feines sense tensió</li> <li>▪ NSH 502 - Posada a terra i en curtcircuit</li> <li>▪ NSH 503 - Feines elèctriques - Maniobres, mesuraments, assaigs i verificacions</li> <li>▪ NSH 504 - Tasques elèctriques - Les 5 Regles bàsiques</li> <li>▪ NSH 505 - Tasques elèctriques - Les 5 regles complementàries</li> <li>▪ NSH 601 - Procediment d'informació entre els serveis de manteniment i els laboratoris i tallers de la UPC</li> <li>▪ RE 001 - Manipulació manual de càrregues</li> <li>▪ RE 002 - Postures de treball</li> <li>▪ RE 003 - Efectes a la salut per càrrega física</li> <li>▪ RE 004 - Treballs en oficines</li> <li>▪ RE 006 - Recomanacions en treballs a l'exterior</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Formació bàsica en PRL: Part comú (30h)</li> <li>▪ Mòdul específic: Taller laboratoris mecànics i físics (20h)</li> <li>▪ Càrrega física</li> <li>▪ Manipulació manual de càrregues</li> <li>▪ Postures forçades de treball</li> <li>▪ Risc elèctric segons RD 614/2001</li> <li>▪ Soldadura elèctrica i/o oxiacetilènica</li> <li>▪ Taller d'autogestió de l'espai de treball</li> <li>▪ Treballs en alçada</li> <li>▪ Utilització d'equips de treball</li> </ul>

### Protocols de Vigilància de la Salut

(A determinar pels serveis mèdics)

### Observacions

Puntualment pot realitzar altres tasques per necessitats del servei.

D'acord amb la informació facilitada pel treballador a la visita tècnica de data 27/07/2009, les tasques de la fitxa de descripció del lloc de treball validada en Desembre de 2008 i referenciada a continuació, s'han deixat de realitzar:

- Reparació i/o substitució d'enllumenat exterior (focus, fanals...)

## RISCOS DEL LLOC DE TREBALL

Data AIR: Juliol de 2011

Treballador/a: JUAN DE DIOS ROMAN BRUNO

CODI	RISC	FACTOR DE RISC	MESURES PREVENTIVES	ACT.CORR	VALORACIÓ
SEGIN003	Caiguda de persones al mateix nivell Cops contra objectes immòbils	Espais amb sostre baix i/o terra no uniforme	EPI Informació UPC401 - Casc de protecció UPC601 - Calçat de seguretat NSH 101 - EPI: Equips de protecció individual NSH 102 - EPI: Casc de seguretat NSH 104 - EPI: Calçat professional	SEN001; SEN002	<b>Irrellevant</b> [6] Probabilitat Mitja Severitat Lleu T.Exposició Baix
SEGIN005	Caiguda d'objectes per manipulació Caiguda d'objectes despresos	Realització de treballs en sostres o zones amb possibilitat de caiguda d'objectes	EPI Informació UPC401 - Casc de protecció NSH 101 - EPI: Equips de protecció individual NSH 102 - EPI: Casc de seguretat		<b>Irrellevant</b> [5] Probabilitat Molt baixa Severitat Greu T.Exposició Baix
SEGIN008	Cops contra objectes immòbils Exposició a substàncies nocives i/o tòxiques	Accés a l'interior d'arquetes i/o pous	EPI Informació UPC004 - Guants de protecció UPC401 - Casc de protecció Aplicar protocol específic		<b>Molt baix</b> [15] Probabilitat Molt baixa Severitat Molt greu T.Exposició Baix
SEGIN011	Explosions	Detecció de fuites de gas i/o petites reparacions (canvi de juntes, aixetes, etc.)	Informació Aplicar protocol específic		<b>Baix</b> [45] Probabilitat Baixa Severitat Molt greu T.Exposició Baix
SEGIN016	Caiguda de persones a diferent nivell	Treballs en terrats i/o teulades amb possibilitat de caiguda en alçada	EPI Informació Formació UPC701 - Arnès anticaigudes NSH 101 - EPI: Equips de protecció individual NSH 109 - EPI: Protecció contra caigudes Treballs en alçada	INS001; INS002	<b>Alt</b> [300] Probabilitat Mitja Severitat Extremadament greu T.Exposició Baix
SEGIN017	Caiguda de persones a diferent nivell	Accés inadequat a terrats i/o teulades (escales de gat, obertures, etc.)	L'aplicació de les Actuacions Correctores (ACT.CORR) elimina el Risc	INS003; INS005	<b>Baix</b> [45] Probabilitat Baixa Severitat Molt greu T.Exposició Baix

## RISCOS DEL LLOC DE TREBALL

Data AIR: Juliol de 2011

Treballador/a: JUAN DE DIOS ROMAN BRUNO

CODI	RISC	FACTOR DE RISC	MESURES PREVENTIVES	ACT.CORR	VALORACIÓ
SEGIN019	Caiguda de persones a diferent nivell Ofegament dins de l'aigua en cas de caiguda	Accés inadequat a dipòsits i/o pous	L'aplicació de les Actuacions Correctores (ACT.CORR) elimina el Risc	INS008	<b>Molt baix</b> [15] ----- Probabilitat Molt baixa Severitat Molt greu T.Exposició Baix
SEGIN020	Caiguda de persones a diferent nivell	Treballs en zones (terrats, passarel·les, etc.) amb baranes instal·lades sense els elements de seguretat necessaris (barra intermèdia, entornpeus, etc.)	L'aplicació de les Actuacions Correctores (ACT.CORR) elimina el Risc	INS006; INS030; INS040	<b>Mitjà</b> [90] ----- Probabilitat Mitja Severitat Molt greu T.Exposició Baix
SEGIN022	Caiguda de persones a diferent nivell	Treballs en façanes dels edificis i/o galeries de serveis verticals amb possibilitat de caiguda en alçada	EPI UPC701 - Arnès anticaigudes Informació NSH 101 - EPI: Equips de protecció individual NSH 109 - EPI: Protecció contra caigudes Formació Treballs en alçada	INS012; INS013; INS042	<b>Alt</b> [300] ----- Probabilitat Mitja Severitat Extremadament greu T.Exposició Baix
SEGIN023	Caiguda de persones a diferent nivell	Accés a soterranis, galeries de servei i/o arquetes	L'aplicació de les Actuacions Correctores (ACT.CORR) elimina el Risc	INS014	<b>Baix</b> [45] ----- Probabilitat Baixa Severitat Molt greu T.Exposició Baix
SEGQUI001	Exposició a substàncies nocives i/o tòxiques Contactes amb substàncies càustiques i/o corrosives	Manipulació i/o transvasament de productes químics	EPI UPC001 - Guants de protecció UPC002 - Guants de protecció UPC101 - Ulleres de protecció de muntura integral (cubreulleres): Utilitzar en cas de fer servir ulleres graduades UPC102 - Ulleres de protecció de muntura universal UPC103 - Pantalla facial EPI EPI's indicats a la FDS i a les condicions de l'espai Informació NSH 101 - EPI: Equips de protecció individual NSH 103 - EPI: Guants de protecció NSH 105 - EPI: Protectors oculars i facials NSH 308 - Intervenció en cas de vessament de productes químics líquids Altres Aplicar les recomanacions de seguretat de les Fitxes de Dades de Seguretat dels diferents productes químics	EQU002; EQU037; INS009; ORG019; ORG020	<b>Baix</b> [30] ----- Probabilitat Mitja Severitat Greu T.Exposició Baix

## RISCOS DEL LLOC DE TREBALL

Data AIR: Juliol de 2011

Treballador/a: JUAN DE DIOS ROMAN BRUNO

CODI	RISC	FACTOR DE RISC	MESURES PREVENTIVES		ACT.CORR	VALORACIÓ
SEGQUI003	Exposició a substàncies nocives i/o tòxiques	Treballs en terrats en zones properes a conductes de sortida de gasos de les vitrines d'extracció de gasos	EPI Altres	EPI's indicats a les FDS dels processos en les vitrines que no puguin aturar-se Aplicar un protocol de coordinació amb els laboratoris on es troben ubicades les vitrines de gasos, per tal d'adoptar les mesures de seguretat necessàries abans de realitzar les tasques properes a les sortides de gasos de les vitrines Sempre que sigui possible, parar els sistemes d'extracció de les vitrines abans de realitzar tasques properes a les sortides de les vitrines	ORG019	<b>Molt baix</b> [15] ----- Probabilitat Baixa Severitat Greu T.Exposició Baix
SEGELE001	Contactes elèctrics	Modificacions i/o operacions en instal·lacions elèctriques: petites reparacions (endolls, interruptors, subquadres elèctrics, etc.)	Informació Formació	NSH 501 - Feines sense tensió NSH 504 - Tasques elèctriques - Les 5 Regles bàsiques NSH 505 - Tasques elèctriques - Les 5 regles complementàries Risc elèctric segons RD 614/2001		<b>Irrellevant</b> [5] ----- Probabilitat Molt baixa Severitat Greu T.Exposició Baix
SEGELE002	Contactes elèctrics	Modificacions i/o operacions en instal·lacions elèctriques: verificacions i reparacions (quadres i subquadres elèctrics generals, etc.)	EPI Informació Formació Altres	UPC011 - Guants de protecció UPC101 - Ulleres de protecció de muntura integral (cubreulleres): Utilitzar en cas de fer servir ulleres graduades UPC102 - Ulleres de protecció de muntura universal UPC103 - Pantalla facial UPC401 - Casc de protecció NSH 501 - Feines sense tensió NSH 502 - Posada a terra i en curtcircuit NSH 503 - Feines elèctriques - Maniobres, mesuraments, assaigs i verificacions Risc elèctric segons RD 614/2001 Aplicar les mesures descrites en cas de que la instal·lació estigui en tensió Utilitzar catifa aïllant (o banqueta)	EQU023	<b>Baix</b> [45] ----- Probabilitat Baixa Severitat Molt greu T.Exposició Baix
SEGMMC001	Caiguda d'objectes per manipulació	Transport i/o moviment manual d'objectes	EPI Informació	UPC004 - Guants de protecció UPC601 - Calçat de seguretat NSH 101 - EPI: Equips de protecció individual NSH 103 - EPI: Guants de protecció NSH 104 - EPI: Calçat professional		<b>Irrellevant</b> [5] ----- Probabilitat Molt baixa Severitat Greu T.Exposició Baix



## RISCOS DEL LLOC DE TREBALL

Data AIR:

Juliol de 2011

Treballador/a: JUAN DE DIOS ROMAN BRUNO

CODI	RISC	FACTOR DE RISC	MESURES PREVENTIVES	ACT.CORR	VALORACIÓ
SEGORG001	Traspàs de riscos pel treball desenvolupat per empreses externes i/o Unitats bàsiques amb els Serveis de Manteniment	Realització de visites de supervisió i coordinació d'obra nova	EPI UPC401 - Casc de protecció UPC601 - Calçat de seguretat Informació NSH 101 - EPI: Equips de protecció individual NSH 102 - EPI: Casc de seguretat NSH 104 - EPI: Calçat professional Informació Disposar de la informació de seguretat de l'empresa constructora que realitza l'obra	ORG002	<b>Baix</b> [45] ----- Probabilitat Baixa Severitat Greu T.Exposició Mig
SEGORG002	Traspàs de riscos pel treball desenvolupat per empreses externes i/o Unitats bàsiques amb els Serveis de Manteniment	Tasques amb empreses concurrents i/o a l'interior de laboratoris i tallers	Informació NSH 601 - Procediment d'informació entre els serveis de manteniment i els laboratoris i tallers de la UPC Informació Coordinació d'activitats empresarials	ORG002	<b>Molt baix</b> [15] ----- Probabilitat Baixa Severitat Greu T.Exposició Baix
SEGORG003	Caiguda de persones al mateix nivell Cops/talls per objectes o eines	Manca d'ordre i neteja en diferents zones o espais de manteniment (taller, galeries de servei, zones de pas, etc.)	L'aplicació de les Actuacions Correctores (ACT.CORR) elimina el Risc	EQU061; ORG001; ORG014; ORG016	<b>Molt baix</b> [18] ----- Probabilitat Mitja Severitat Lleu T.Exposició Mig
SEGORG004	Exposició a diferents riscos per manca de l'acreditació necessària	Realització de tasques sense l'acreditació necessària i/o que requereixin d'un protocol de seguretat específic	Informació Aplicar protocol específic	ORG003; ORG004; ORG005; ORG023; ORG024	<b>Baix</b> [45] ----- Probabilitat Baixa Severitat Greu T.Exposició Mig
SEGALT001	Atropellaments o cops amb vehicles	Desplaçament a peu o conducció de bicicleta per la via pública	Altres Circular sempre per les vies de vianants/carril bici (si existeix) i seguir les indicacions dels senyals de circulació		<b>Baix</b> [45] ----- Probabilitat Molt baixa Severitat Molt greu T.Exposició Mig

## RISCOS DEL LLOC DE TREBALL

Data AIR:

Juliol de 2011

Treballador/a: JUAN DE DIOS ROMAN BRUNO

CODI	RISC	FACTOR DE RISC	MESURES PREVENTIVES	ACT.CORR	VALORACIÓ
SEGEQU001	Cops/talls per objectes o eines Projecció de fragments o partícules	Ús de diferents tipus de màquines-eina fixes i/o portàtils	<p>EPI UPC101 - Ulleres de protecció de muntura integral (cubreulleres): Utilitzar en cas de fer servir ulleres graduades UPC102 - Ulleres de protecció de muntura universal UPC103 - Pantalla facial UPC202 - Mascareta de protecció respiratòria UPC301 - Taps amb arc de subjecció</p> <p>EPI D'acord amb els procediments operatius de cada equip de treball</p> <p>Informació NSH 101 - EPI: Equips de protecció individual NSH 105 - EPI: Protectors oculars i facials NSH 106 - EPI: Protectors respiratoris NSH 107 - EPI: Protectors auditius</p> <p>Informació Indicacions de seguretat del manual del fabricant Procediment operatiu de l'equip concret de treball</p> <p>Formació Utilització d'equips de treball</p>		<p><b>Molt baix [15]</b></p> <hr/> <p>Probabilitat Baixa Severitat Greu T.Exposició Baix</p>
SEGEQU001	Cops/talls per objectes o eines Projecció de fragments o partícules	Ús de diferents tipus de màquines-eina fixes i/o portàtils	<p>EPI UPC101 - Ulleres de protecció de muntura integral (cubreulleres): Utilitzar en cas de fer servir ulleres graduades UPC102 - Ulleres de protecció de muntura universal UPC103 - Pantalla facial UPC202 - Mascareta de protecció respiratòria UPC301 - Taps amb arc de subjecció</p> <p>EPI D'acord amb els procediments operatius de cada equip de treball</p> <p>Informació NSH 101 - EPI: Equips de protecció individual NSH 105 - EPI: Protectors oculars i facials NSH 106 - EPI: Protectors respiratoris NSH 107 - EPI: Protectors auditius</p> <p>Informació Indicacions de seguretat del manual del fabricant Procediment operatiu de l'equip concret de treball</p> <p>Formació Utilització d'equips de treball</p>		<p><b>Molt baix [15]</b></p> <hr/> <p>Probabilitat Baixa Severitat Greu T.Exposició Baix</p>
SEGEQU002	Caiguda de persones a diferent nivell	Utilització d'escales manuals de manera deficient o insegura en operacions que requereixen les mans lliures per treballar	<p>Informació NSH 203 - Escales manuals</p> <p>Altres Utilitzar escales amb plataforma superior adequada o bastida segons els requeriments dels espais</p>	EQU001; EQU059	<p><b>Baix [30]</b></p> <hr/> <p>Probabilitat Mitja Severitat Greu T.Exposició Baix</p>

## RISCOS DEL LLOC DE TREBALL

Data AIR: Juliol de 2011

Treballador/a: JUAN DE DIOS ROMAN BRUNO

CODI	RISC	FACTOR DE RISC	MESURES PREVENTIVES		ACT.CORR	VALORACIÓ
SEGEQU003	Exposició a substàncies nocives i/o tòxiques Projecció de fragments o partícules	Realització de tasques de soldadura elèctrica i/o oxiacetilènica	EPI  Informació  Formació	UPC008 - Guants de protecció UPC104 - Pantalla facial UPC204 - Mascareta de protecció respiratòria per fums de soldadura UPC504 - Roba de protecció (mandil) UPC505 - Roba de protecció (polaines)  NSH 101 - EPI: Equips de protecció individual NSH 103 - EPI: Guants de protecció NSH 105 - EPI: Protectors oculars i facials NSH 106 - EPI: Protectors respiratoris NSH 216 - Soldadura oxiacetilènica NSH 217 - Soldadura elèctrica  Soldadura elèctrica i/o oxiacetilènica		<b>Baix</b> [30]  Probabilitat Mitja Severitat Greu T.Exposició Baix
SEGEQU010	Cops/talls per objectes o eines Projecció de fragments o partícules	Ús de diferents tipus de màquines portàtils	EPI  EPI Informació  Informació Formació	UPC101 - Ulleres de protecció de muntura integral (cubreulleres): Utilitzar en cas de fer servir ulleres graduades UPC102 - Ulleres de protecció de muntura universal UPC103 - Pantalla facial UPC202 - Mascareta de protecció respiratòria UPC301 - Taps amb arc de subjecció  D'acord amb els procediments operatius de cada equip de treball  NSH 101 - EPI: Equips de protecció individual NSH 105 - EPI: Protectors oculars i facials NSH 106 - EPI: Protectors respiratoris NSH 107 - EPI: Protectors auditius  Indicacions de seguretat del manual del fabricant Procediment operatiu de l'equip concret de treball  Utilització d'equips de treball	EQU028; EQU044	<b>Baix</b> [30]  Probabilitat Mitja Severitat Greu T.Exposició Baix
SEGSOB001	Sobreesforços	Esforços provocats per moviments bruscos, aixecaments sobtats, inestabilitat en la manipulació	Informació Formació	RE 001 - Manipulació Manual de Càrregues RE 002 - Postures de treball  Càrrega física	EQU001; EQU004; EQU006; EQU038; EQU039; INS015; INS022	<b>Mitjà</b> [90]  Probabilitat Mitja Severitat Greu T.Exposició Mig
ERGPE001	Càrrega física: postures estàtiques de treball	Postures adoptades en el treball amb PVD. Sedentarisme	Informació Formació	RE 004 - Treballs en oficines  Taller d'autogestió de l'espai de treball		<b>Molt baix</b>  T.Exposició Curt Intensitat Molt baix



## RISCOS DEL LLOC DE TREBALL

Data AIR:

Juliol de 2011

Treballador/a: JUAN DE DIOS ROMAN BRUNO

CODI	RISC	FACTOR DE RISC	MESURES PREVENTIVES	ACT.CORR	VALORACIÓ
ERGPF002	Càrrega física: postures forçades	Esforz muscular mantingut dels braços per sobre de l'alçada de les espatlles	Informació RE 002 - Postures de treball RE 003 - Efectes a la salut per càrrega física Formació Postures forçades de treball Altres Utilitzar escales amb plataforma superior adequada o bastida segons els requeriments dels espais	EQU001; INS022	<b>Mitjà</b> ----- T.Exposició Molt curt Intensitat Alt
ERGM001	Càrrega física: manipulació manual de càrregues (aixecament i transport)	Variabilitat en el pes i volum de les càrregues a manipular	Informació RE 001 - Manipulació manual de càrregues RE 003 - Efectes a la salut per càrrega física Formació Manipulació manual de càrregues	EQU004; EQU006; EQU038	<b>Baix</b> ----- T.Exposició Molt curt Intensitat Mig
ERGTRA001	Càrrega física: transport manual de càrregues	Transport de càrregues en llargues distàncies de recorregut, per terres irregulars i/o amb desnivells	Informació RE 001 - Manipulació manual de càrregues RE 003 - Efectes a la salut per càrrega física Formació Manipulació manual de càrregues	EQU004	<b>Baix</b> ----- T.Exposició Molt curt Intensitat Mig
ERGLUM001	Disconfort lumínic: Fatiga visual	Treball continuat en tasques amb PVD	Informació RE 004 - Treballs en oficines Formació Taller d'autogestió de l'espai de treball		<b>Molt baix</b> ----- T.Exposició Curt Intensitat Molt baix
ERGTEM001	Disconfort termohigromètric	Canvis constants de temperatura	Informació RE 006 - Recomanacions en treballs a l'exterior		<b>Molt baix</b> ----- T.Exposició Curt Intensitat Molt baix
ERGTEM002	Disconfort termohigromètric	Desenvolupament de tasques a l'exterior en condicions climatològiques adverses	Informació RE 006 - Recomanacions en treballs a l'exterior		<b>Molt baix</b> ----- T.Exposició Molt curt Intensitat Baix

### OBSERVACIONS

En cas de realitzar noves tasques, serà necessari analitzar, prèviament a la seva realització, si els seus factors de risc estan recollits a l'avaluació inicial de riscos. En cas que no estiguin recollits esdevindrà necessari, segons el tipus, naturalesa i freqüència de la tasca, determinar les mesures preventives necessàries per garantir la seva execució en les degudes condicions de seguretat.